Database for the collection of the cross structures and sills in the cathment area of Lausitzer Neisse



D-09117 Chemnitz • Jagdschänkenstraße 52 Tel.: +49 (0) 371 881 4228 • Fax: +49 (0) 371 881 4311 E-mail: info@cue-chemnitz.de Internet: www.cue-chemnitz.de

Objective: Development a database for the collection of the cross structures

and sills for the water of 1. and 2. order according to the EU-WFD as

a risk assessed water body of Lausitzer Neisse

Location: Saxony

Client: State Environ-

mental Agency

Bautzen

Beneficiary: StuFA Bautzen

Year: 2004

Initial situation:



According the EU-WFD the water body was bordered in the catchment area of Lausitzer Neisse and the risk assessment was carried out. Primarily the hydromorphological risks are the hazard causes of water body that means not ecologically integrated cross structures and sills. The further measures planning are the data collection and assessment.

Übersicht der vorhandenen Querverbauungen Laußüzer Neiße und Zuflüsse

	Wehr im rechten NeiBearm Bad Muskau Fluss Klometer Kreis Regierungsbezirk					
Gewässer	Fluss Mometer		Kreis			
Lausitzer Neiße	79,645		Niederschlesischer Oberlausitzkreis		Dresden	
Rochtswert	Hochwert		Gemoinde		Gebietskennzahl	
5481481	5712183	Bad I	Bad Muskau, Stadt		66	
pont@mer						
uorvorbauung		Wateh	Welvhöhe [m]		Wehrbroite [m]	
ewegliches Wehr (Schützenwehr)					20,56	
lohrkronenhöhe [m HN]	Aufstau boi H Q 100 [m]	Nutzfalhcho [m]	Långo Ausloi	tung [m]	Rückstaulängo [m]	
103	0,45					
assorirafioniage					dobszustand WKA	
Turbinenart Turbinenanzahi		schwasserentk	schwasserentlastung Wehr N			
ruminenart	nuroimanzahi	-				
morkung zu Stauraum u	and Wassockraffanlage					
Fischaufst og	_	Wetr passionbar				
	Nein hen Durchgängigkeit, M			Nen		
fehr ist von Fischen nich				shinder	. Heronduren durch	
ark mit Umbau der Stau		ay. 1744 unitruum	remandandi G	ibinacii.	s. on genung auton	
Übersichtsplan:						
4000 A000 A	sitz	00 KOO 480	1000 4000	ence		
1	'211Z			- 1		
10	9	01		10		
12 11		-				
AL NO	itz 🔪		* *	18		
Mr. San	100					
Jaml.		Maria de la compansión de	* *	11		
	-Muskau	shipefrandly 12 Bad Music	eu.	١.		
		' '		16		
Q t - Gal	JIERZ 12	4	9 Bed Muskou			
Venite	chwitz	CLeknica -	1-	42		
Sangara		-	3			
In	11 int	Sagar	_ MI	STY		
CER	163	No.	~0			
OLII 7	X1 (1)	Veißkeißel		abr Paul ?		
AUSITZI ///	1 1/1	Commente.	7	\sim		
					Seite I von	

Services provided:

- Programming of a MS access-database
- Technical data documentation, assessment of ecological permeability of waters, measures development
- Photo documentation and overall documentation
- Modification of dam cadastre
- Visualisation of results